

Ekspertiz Bilgileri

Rapor No	2175113
Paket Adı	RS Plus Paket
Paket Tutarı	7120 TL
Rapor Çıktı Tarihi	31.07.2025 11:18:26
Rapor Başlangıç Zamanı	29.07.2025 12:42:04
Rapor Bitiş Zamanı	29.07.2025 12:45:00
Test Başlangıç Km	28849

Bu raporu dijital olarak almak için QR kodu tarayınız.



Bayi Bilgileri

Bayi No	210250
Unvan	RS OTO EKSPERTİZ SANCAKTEPE - OTO STAT
Telefon	(850) 480-25-09
TSE Numarası	34-HYB-21032



Araç Bilgileri

Model Kodu	588
Marka	MG
Model	HS
Vites Tipi	Otomatik
Yakıt Türü	BENZİNLİ
Plaka No	34KHV955
Model Yılı	2024
Motor Numarası	15E4E8AGPC280307
Şasi Numarası	LSJA24U93RN089057

Kimlik Bilgileri

Alıcı Bilgileri

Satıcı/Vekil

Bayi Bilgileri

Adı	ER*****	Er*****	RS OTO EKSPERTİZ SANCAKTEPE - OTO STAT
Soyadı			
TC / Vergi No	11*****	-	210250
Cep Telefonu	(5*****)	(5*****)	(850) 480-25-09
E-Posta	er*****	-	batuhanergun@rsotoekspertiz.com
Adres	Sa*****	*****	-
İmza			ME**** AK***


EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955

Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

[RUHSAT](#)

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 1/4



Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Tİ Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	Yİ Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 2/4

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?

Parça Adı

Tespit

Açıklama



Parça Adı

Tespit

Açıklama

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Ti Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 3/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
-----------	--------	----------

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Tİ Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 4/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
-----------	--------	----------

Usta Görüşü

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Ti Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut


KAPORTA BOYA TEST SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955

Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Ön Sol Süspansiyon

Ön Sağ Süspansiyon



Arka Sol Süspansiyon

Arka Sağ Süspansiyon


REFERANS DEĞERLER



Yanal Kayma Ön Ölçümü

Yanal Kayma Arka Ölçümü

Sol ÖlçümüEl Freni ÖlçümüSağ Ölçümü

e: %
F : daNe : %
F : daN


Ön Sol ÖlçümüÖn Fren ÖlçümüÖn Sağ Ölçümü

e: %
F : daNe : %
F : daN

Arka Sol ÖlçümüArka Fren ÖlçümüArka Sağ Ölçümü

e: %
F : daNe : %
F : daN

REFERANS DEĞERLER



DYNO TEST SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Dyno Performansı

Test	(HP)	(KW)	REFERANS (KW)
Aracın Motor Gücü			
Motor Kayıp Güç			

Usta Görüşü

DYNO TEST SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955

Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

MOTOR KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RN089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Parça Adı	Tespit	Açıklama
		
Parça Adı	Tespit	Açıklama

MOTOR KONTROL SONUÇLARI


Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Usta Görüşü		

MEKANİK KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RN089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Parça Adı	Tespit	Açıklama
-----------	--------	----------



Parça Adı	Tespit	Açıklama
-----------	--------	----------

MEKANİK KONTROL SONUÇLAR

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Parça Adı	Tespit	Açıklama
-----------	--------	----------

Usta Görüşü

MEKANİK KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955

Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025


İÇ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RNN089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

İç Kontroller

Tespit

Açıklama



İç Kontroller

Tespit

Açıklama

İÇ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RN089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Usta Görüşü		

İÇ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955

Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Lastik Yılı	✓ Değeri	
Sol Arka Lastik Yılı	✓ Değeri	
Sol Ön Lastik Yılı	✓ Değeri	
Sağ Arka Lastik Yılı	✓ Değeri	
Sol Ön Lastik Diş Derinliği (mm)	✓ Değeri	
Sağ Ön Lastik Derinlik (mm)	✓ Değeri	
Sol Arka Lastik Derinliği (mm)	✓ Değeri	
Sağ Arka Lastik Derinliği (mm)	✓ Değeri	



Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
----------------	--------	----------

DİŞ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RN089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
----------------	--------	----------

DİŐ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RN089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
Usta Görüşü		

OBD TESTİ SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Usta Görüşü

--

CEZA VE KAYIT SORGULAMA

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RNO089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Kayıtlar	Tespit	Açıklama
----------	--------	----------

Sorgulama hizmeti 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Hasar ya da araç detay bilgileri ile ilgili RS OTO EKSPERTİZ firmasının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sigortalı Süre	Sigortasız Süre	Sigortalı Mı	Sigorta Tipi	Sahiplik Süresi	Plaka Değişimi	İl Değişimi	Araç Tip Değişimi
-------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------------

Araç Tipi

İl

Sorgulama hizmeti 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Hasar ya da araç detay bilgileri ile ilgili RS OTO EKSPERTİZ firmasının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hasar Tarihi	Nedeni	Tutarı	Parça Değişimi
--------------	--------	--------	----------------

CONTA YANIK TEST SONUÇLARI

Rapor No: 2175113 | Plaka: 34KHV955
Şasi No: LSJA24U93RN089057 | Rapor Tarihi: 29.07.2025

Conta Yanık Testi Sonucu

Evet

Usta Görüşü

Sorgulama hizmeti 24.07.2013 tarihinden sonraki Tüvtürk muayene kayıtları ile sınırlıdır. Kilometre ve muayene verileri ile ilgili RS OTO EKSPERTİZ firmasının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.



Sorgulama hizmeti 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Hasar ya da araç detay bilgileri ile ilgili RS OTO EKSPERTİZ firmasının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.



Sorgulama hizmeti 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Hasar ya da araç detay bilgileri ile ilgili RS OTO EKSPERTİZ firmasının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

